Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

TALADRO PERCUTOR 1/2" 20V SIN CARBONES DCD996B (SOLO) DEWALT



Descripción

CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas de alta potencia y alta eficiencia construido por DEWALT ofrece hasta un 75 % más de tiempo de funcionamiento en comparación con los motores con escobillas NiCad de 18 V
- Las baterías XR® Li-Ion con indicador de combustible brindan un 33 % más de capacidad que los paquetes estándar
- Portabrocas de metal nitrocarburado con trinquete de 1/2 pulg. de servicio pesado con inserciones de carburo para una mayor fuerza de agarre de la broca
- El LED de 3 modos proporciona iluminación en espacios oscuros o confinados hasta 20 veces más brillante que el modelo

anterior

- El modo de foco LED cuenta con una función de apagado de 20 minutos que permite un tiempo de trabajo prolongado en espacios oscuros o confinados
- La transmisión de alto rendimiento totalmente metálica de 3 velocidades optimiza la herramienta a la tarea para velocidades de aplicación rápidas y tiempo de funcionamiento mejorado
- 0-450 / 0-1300 / 0-2000 RPM en modo taladro
- 0-500 / 0-1500 / 0-2250 RPM en modo martillo perforador
- 0-38,250 BPM para perforación rápida en materiales de mampostería

ESPECIFICACIONES

- Potencia máx: 820 W
- Velocidad sin carga: 0-2250 rpm
- Máx GPM: 0-38,250
- Ajustes de velocidad: 3
- Ajustes del embrague: 11
- Peso: 1.5 Kg

INCLUYE

- (1) DCD996 - Taladro percutor premium de 3 velocidades sin escobillas de iones de litio de 20 V MAX* XR®
- (1) Gancho para cinturón
- (1) manija lateral de 360°
- (1) caja de equipo

GARANTÍA

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.