

SIERRA CIRCULAR 4-1/2" ATOMIC 20V DCS571P1 DEWALT



Galleria



Descripción

Realice diversas aplicaciones con la compacta sierra circular inalámbrica ATOMIC™ 20V MAX* de 4-1/2 pulgadas y sin escobillas. Con un diseño de engranaje cónico que permite cortes de 90° en material 2X y de 45° en material 1X, esta sierra circular corta hasta 112 metros lineales de OSB de 19 mm con una batería DCB205. Para mayor comodidad del usuario, este kit incluye (1) batería 20V MAX* de 5 Ah, un cargador y una bolsa de almacenamiento resistente para transportarla en el lugar

de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- El motor sin escobillas le permite cortar hasta 369 pies lineales de OSB de 3/4 pulg. con batería DCB205
- Mango auxiliar extraíble para un mayor control
- Gancho para colgar para mayor comodidad
- Almacenamiento de llave de cuchilla a bordo para cambios de cuchilla sin complicaciones
- El gatillo de dedo de 1-1/2 pulg. permite a los usuarios apretar la herramienta si es necesario para su aplicación
- El engranaje cónico permite a los usuarios cortar material 2x a 90 grados con una hoja de 4-1/2 pulg.
- El freno de cuchilla electrónico detiene la cuchilla rápidamente para mayor seguridad y productividad
- La palanca de bisel le da al usuario la capacidad de biselar a 45 grados para cortar madera de una sola dimensión.
- Puerto de polvo integrado para control del polvo

Incluye

- (1) Batería DCB205 20 V MÁX.* 5,0 Ah
- (1) Cargador
- (1) Hoja para cortar madera
- (1) Llave de cambio de hoja
- (1) Adaptador de puerto de polvo
- (1) Guía de corte
- (1) Bolsa de herramientas
- (1) Sierra circular sin escobillas DCS571 20 V MÁX.* de 4-1/2 pulg

GARANTIA



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.